

Protokol o zkoušce . 3210/22 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Slatiny**

Slatiny p. 19; 506 01 Jičín

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 7.6.22 - 11:35 Typ rozboru : K.krácený rozbor

Datum zahájení zkoušek : 7.6.22 Datum ukončení zkoušek : 10.6.22

Místo odběru : **Slatiny ZŠ p. 17**

číslo vzorku : 3287/22

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
teplota vzorku	°C	15,2	-	±0,5	SN 757342/A
chlor volný	mg/l	0,03	0,3	±10%	SN ISO 7393-2/A
pach		p ižatelný	p ižatelný	-	SOP 2-Z34/A
chu		p ižatelná	p ižatelná	-	SOP 2-Z34/A
pH		7,6	6,5 - 9,5	±0,2	SN ISO 10523/A
el. konduktivita	mS/m	118	125	±7%	SN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	<4	20	-	SOP 1-Z05/A
žákal	ZF(n)	0,32	5	±6%	SN EN ISO 7027/A
TOC celkový org. uhlík	mg/l	1,8	5,0	± 15%	SN EN 1484/A
amonné ionty	mg/l	0,10	0,50	±7%	SN ISO 7150-1/A
dusitany	mg/l	<0,020	0,50	-	SOP 2-Z37/A
dusi nany	mg/l	3,4	50,0	±5%	SOP 2-Z37/A
chlore nany	µg/l	42,9	200	±15%	SOP 2-Z37/A
počet kolonií p i 22°C	KTJ/ml	52	200	39-69	SN EN ISO 6222/A
počet kolonií p i 36°C	KTJ/ml	38	40	28-52	SN EN ISO 6222/A
koliřormní bakterie	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
železo	mg/l	<0,02	0,20	-	SN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postup SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb., bez rozlišení závažnosti při případném překročení limitů. Hodnoty, které limity nevyhovují jsou označeny "!".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Zkušební laboratoř . 4036 je odborná způsobilá podle normy **SN EN ISO/IEC 17025:2018**, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratořů". Metody, na něž se vztahuje OSV D ENÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 10.6.22

Ing. Zdeněk Šulíček

